



DU 22 AU 24 FÉVRIER 2023

Journées bâtiment en élevage

INNOV
ACTION

Alysé
Pour la performance des éleveurs

CHAMBRE
D'AGRICULTURE



EARL PICARD
ROUTE DE GIVRY

ASQUINS



Paillage copeaux de bois

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Main d'œuvre



2
UTH


Vincent installé en 2008
et Charlotte en 2018

Production



100
vaches

SAU



160 ha : blé, OH, OP, colza, féverole, tournesol, méteil (autoconsommés en grains et enrubannage)

146 ha Surface fourragère Prairies

LES BÂTIMENTS



Sur le site d'Asquins :

- Stabulation 100 % paillée de 1400 m² avec couloir d'alimentation central (vaches allaitantes)
- Stabulation 100 % paillée de 240 m² (vaches allaitantes)
- Stockage fourrage de 600 m²
- Stockage matériels 290 m²
- Stockage copeaux : 280 m²

Sur le site d'Island :

- Bâtiment d'environ 1900 m² dont une partie en stabulation 100 % paillée de 1000 m² pour loger toutes les génisses, une partie stockage aliment, fourrage et matériels

Points forts

- Bonne organisation du travail avec un couloir d'alimentation central
- Accès aux cases à veaux du couloir d'alimentation par un couloir de service
- Points d'eau à chaque extrémité des couloirs de service
- Porte seau pour l'eau des veaux
- Bétaillère mise dans le couloir d'alimentation pour la sortie des animaux au printemps, face au couloir de service

Points faibles/ à modifier

- Pas de parc de contention
- Box à veaux un peu petit
- Manque 2 abreuvoirs dans les aires paillées



Aire paillée de copeaux

Descriptif de la stabulation principale

Dimensions : Longueur : 54 m, largeur : 27.50 m


Surface totale : 1420 m²

Gestion des effluents : fumier très compact de litière accumulée

- Paillage : en début d'hiver une couche de 15-20 cm de copeaux de bois puis paillage avec de la paille en alternance (passage du vibroculteur, en surface, pour homogénéiser la litière dès l'apparition de salissures sur les animaux).
- Curage une fois dans l'hiver et à la sortie des vaches : fumier mis en dépôt puis composté et épandu à l'automne avant culture d'automne.

LE BÂTIMENT

EARL PICARD
89450 ASQUINS



48 €/m² pour 1 100 m²
Soit 600 €/vache logée

Animaux calmes grâce au confort du couchage

LE COÛT DU BÂTIMENT

Coût des aménagements (réalisés en 2018)	Prix
Terrassement, maçonnerie (dallage, muret et forme d'auge)(entreprise LAIRAUDAT)	38 400
Électricité-plomberie (entreprise CHANTEREAULT)	2 620€
Aménagements intérieurs (barrières, cornadis, abreuvoirs, râteliers et nourrisseurs veaux) (SUREAU)	28 650 €
TOTAL	69 670 €
PCAE	19 350 €
TOTAL A CHARGE DE L'EXPLOITATION	50 320 €

ÉQUIPEMENTS ET ÉLÉMENTS DE CONTENTION PRÉSENTS

Pour les soins des animaux	Équipements
Cornadis Parc à veaux et box de vêlage	Passage homme Couloir de service Barrière césarienne

INTERVALLES VÊLAGE-VÊLAGE (IVV en jours)

	2020	2021	2022
IVV vaches 2 ^{ème} veau et +	389	377	371
IVV 1 ^{er} -2 ^{ème} veau	422	395	400
IVV moyens	398	381	379

CONTACTS

CA89 : ISABELLE CADOUX
☎ 06 73 67 08 66
i.cadoux@yonne.chambagri.fr

ALYSÉ : GUILLAUME DURAND
☎ 06 41 69 27 46
gdu@alyse-elevage.fr

L'ATELIER DE PRODUCTION

Troupeau de race : charolaise

- Nombre de vaches : 100 vaches en monte naturelle
- Nombre de génisses de 2 ans : 22
- Nombre de génisses de 1 an : 30
- Les mâles sont vendus en broutards, les femelles en broutardes et bouche-rie, toutes les réformes sont engrais-sées.
- Nombre de taureaux : 5

Objectif :

- **Période vêlage** : de décembre à avril.
- **Vente des animaux** : Sicarev + mar-chands.
- Animaux commercialisés en Label.

Distribution de l'alimentation :

- Les vaches sont bloquées matin et soir au cornadis et les veaux sont fermés dans leurs cases.
- Distribution de l'enrubannage, foin et concentrés le matin. Le soir, le four-rage est repoussé.

NOMBRE DE VÊLAGES ET VEAUX NÉS

	2020	2021	2022
Vaches	73	75	73
Génisses 3 ans	23	24	22
Génisses 2 ans	0	0	0
Total des vêlages	96	99	95
Mâles nés	55	55	51
Femelles nées	49	49	46
Total veaux nés	104	104	97

